



En la figura adjunta se ha representado un sistema sujeta cables por medio de una isometría explosionada.

A partir de ello se pide:

Realizar el despiece delineado a la escala adecuada, utilizando las vistas y cortes necesarios, así como su acotación completa según normas UNE. Para las cifras de cota, tomar las medidas directamente de la pieza. Se aconseja utilizar formato A3 horizontal.

*(Se desconoce el enunciado original, es una aproximación)*

